

AGRV-Nr.	Stadtteil	Straße / Platz / Hausnr.	Problem	DB	OP	BK	Führ.	Schild	FAA	Lösungsansatz / Forderung
00-001	überall am Rand		keine Besucherbegrüßung „Landeshauptstadt Erfurt“ auf Radwegen entdeckt					X		im Hinblick auf die BUGA sicher empfehlenswert
00-002	vielerorts		fehlende Durchgängigkeit für den Radverkehr (Bordkanten, Treppen, schlechte Führung)	X			X			Kontakt mit dem Behindertenverband suchen? Was sagen die zu solchen Problemen?
00-003	vielerorts		Markierungen (z.B. von Schutzstreifen) verblasen					X		nachbessern
00-004	vielerorts		Ampelstreuscheiben ohne Fahrradsymbol					X		gemäß StVO ausrüsten
00-005	vielerorts		Verkehrsschilder stehen auf Radwegen	X				X		entfernen/umsetzen und z.B. durch Lösungen mit Ausleger ersetzen
00-006	vielerorts		mangelhafte und/oder zu wenig Fahrrad-Abstellanlagen						X	städtische und private Einrichtungen zu besseren Abstellanlagen drängen
00-007	vielerorts		Schilder mit Aufklebern bis zur Unkenntlichkeit beklebt oder auch bemalt/besprüht					X		reinigen, Verkehrssicherheit ist wichtig!
00-008	vielerorts		Bordkanten im Kreuzungsbereich absenken			X				abschleifen/absenken (=>0)
00-009	vielerorts		Verschränkungen von Radverkehrsführung aufheben				X			
01-001	Altstadt	Eichenstraße/Neuwerkstraße	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert, Abstände zu gering							besser markieren und Mindestabstände einhalten – Route ist stark befahren!
01-002	Altstadt	Anger 1	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-003	Altstadt	Anger 24	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-004	Altstadt	Mühlgasse	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-005	Altstadt	Trommsdorfstr	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-006	Altstadt	Bahnhofstr/Einfahrt Reglermauer	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-007	Altstadt	Juri-Gagarin-Ring 29b	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-008	Altstadt	Keilhauergasse	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-009	Altstadt	Kronengasse	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-010	Altstadt	Maximilian-Welsch-Str.	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-011	Altstadt	Neuwerkstraße / Eichenstraße	Bordkante			X				abschleifen/absenken (=>0)
01-012	Altstadt	Domplatz	Fahrradständer Amts-/Landgericht unzureichend						X	mehr und bessere Abstellanlagen
01-013	Altstadt	Talstraße	Poller nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-014	Altstadt	Trommsdorfstr	Bordkanten			X				abschleifen/absenken (=>0)
01-015	Altstadt	Venedig	Poller nicht oder nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-016	Altstadt	Schlüterstr. / Boyneburgufer	Bordkante			X				abschleifen/absenken (=>0)
01-017	Altstadt	Schlüterstr.	Bordkanten (mehrfach)			X				abschleifen/absenken (=>0)
01-018	Altstadt	Schlüterstr.	Poller nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-019	Altstadt	Fischmarkt 5	Poller schwarz – ganz übel bei Dunkelheit!	X						umgehend markieren
01-020	Altstadt	Hermannsplatz (Durchfahrt)	Poller nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-021	Altstadt	Turniergasse	Poller nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
01-022	Altstadt	Am Hügel	Radweg-Benutzungspflicht nicht gerechtfertigt				X			auf Straße führen
01-023	Altstadt	Andreasstraße	Oberfläche für Radverkehr unsicher		X					sanieren
01-024	Altstadt	Domstraße	Beschilderung falsch, Durchfahrt ist möglich – Umleitung nur Richtung Fischmarkt wegen Baustelle Marktstraße					X		prüfen und ändern
01-025	Altstadt	Eichenstraße	Radspur wegen durchgezogener Linie links gar nicht befahrbar!							prüfen und ändern
01-026	Altstadt	Johannesstraße	Linksabbiegen für Radfahrer?					X		
01-027	Altstadt	Juri-Gagarin-Ring	Busspur-Problem					X		
01-028	Altstadt	Thomasstraße/Juri-Gagarin-Ring	Radfahrer umfahren Ampelpassage über linke Spitze Verkehrsinsel – Querung wird nicht angenommen; Spitze Bordkante und Schild auf Verkehrsinsel stören wohl? Resultat von nur einigen Minuten Beobachtung				X			Bordsteinkante auf 0 absenken
01-029	Altstadt	Löberstraße/Juri-Gagarin-Ring	Schild gibt Kreuzung nicht richtig wieder, Linksabbieger kreuzt Geradeausfahrer					X		
01-030	Altstadt	Eichenstraße/Juri-Gagarin-Ring	Situation für Rechtsabbieger nicht sofort klar, direkte Linksabbieger müssen durchgezogene Linie des Radstreifens im Juri-Gagarin-Ring überfahren!					X		siehe auch Luftbild
01-031	Altstadt	Juri-Gagarin-Ring	Bordkante			X				abschleifen/absenken (=>0)
01-032	Altstadt	Juri-Gagarin-Ring/Thomasstraße	Schild „Treppe“ fehlt					X		besser markieren

01-033	Altstadt	Keilhauergasse	Poller unmarkiert	X					besser markieren	
01-034	Altstadt	Krämpfertor	Schaden am Entwässerungsgitter		X				sanieren	
01-035	Altstadt	Lachsgasse	Straßennamensschild überklebt					X		
01-036	Altstadt	Neuwerkstraße	Poller unmarkiert	X					besser markieren	
01-037	Altstadt	Pfeiffersgasse	Sackgasse auch für Radfahrer – Baustelle nicht korrekt ausgeschildert					X		
01-038	Altstadt	Regierungsstraße	Verkehrsberuhigte Zone? Merkwürdig.					X		
01-039	Altstadt	Schafgasse	Poller unmarkiert – Kinder dürften hier fahren	X				X	besser markieren	
01-040	Altstadt	Trommsdorfstr	Pfeil verblasst					X	besser markieren	
01-041	Altstadt	Johannesstraße	Beschilderung falsch, Durchfahrt für Straßenbahn sicher gewollt? (Kein direktes Radverkehrsproblem.)					X		
02-001	Löbervorstadt	Joh.-Seb.-Bach-Straße	regelmäßiges Parken auf Radstreifen vor de Südschwimmhalle, insbesondere an Wochenenden	X					Ordnungsamt auch am Wochenende einsetzen; zusätzlich Radsymbole aufspritzen	
02-002	Löbervorstadt	Friedrich-Ebert-Str.	Radweg zu schmal (parkende Autos) und von Fußgängern mitgenutzt, Gehwegplatten lose; Führung auf Straße wegen Straßenbahngleisen auch keine gute Alternative		X			X	Radweg sanieren und verbreitern, mit Symbolen kennzeichnen und bei den wenigen Bäumen (ggf. Platzmangel) einzelne Parkfläche sperren	
02-003	Löbervorstadt	Werner-Seelenbinder-Straße	Mitbenutzung Fußweg auf Seite „Alte Parteischule“ nicht legitimiert					X	erlauben und markieren	
02-004	Löbervorstadt	Arnstädter Chaussee	Weiterführung Radweg (vom Hubertus kommend) erforderlich					X	Umsetzung alte Maßnahmenpakete Radverkehr (2012!)	
02-005	Löbervorstadt	Arnstädter Chaussee	Oberflächenqualität Radweg teilweise schlecht, Äste ragen auf die Fahrbahn		X				Oberfläche sanieren, Gebüsch zuückschneiden	
02-006	Löbervorstadt	Inline-Skatebahn / Am Nonnenholz	keine ordentliche Zufahrt zur Bahn als Durchgangsweg in Richtung „Wanderweg“ und dann weiter nach Möbisburg gegeben; nur unschöne, nasse Trampelpfade durch den Wald		X			X	ordentliche Überfahrten pflastern	
02-007	Löbervorstadt	Arnstädter Straße 38+46	Radwegspur wird von KfZ benutzt, am Poller (übrigens unmarkiert) vorbei	X					Poller markieren; Sperrung komplettieren; geregelte Zufahrt für Anwohner mit Pollerschlüssel gegeben	
02-008	Löbervorstadt	Arnstädter Straße 50	Poller unmarkiert, Radspur zu schmal und durch Straßenlampen eingeengt	X				X	Poller markieren; Radspurmarkierung verbreitern	
02-009	Löbervorstadt	Tschaikowski-/Häßlerstraße	keine geeignete Fortsetzung Radweg auf Bürgersteig					X	Benutzungspflicht aufheben oder solide Lösung her!	
02-010	Löbervorstadt	Arnstädter Chaussee (B4)/ Wanderweg	Ampel am Wanderweg reagiert nicht auf Fahrräder (siehe schon Forderungskatalog 2011)						Induktionsschleife justieren / Taster	
02-011	Löbervorstadt	Windthorststraße (zw. Damaschke u. Häßlerstraße)	Radstr. nur stadteinwärts freigegeben					X	Freigabe in Gegenrichtung und Verlängerung der Radstr. auf Fr.-Ebert Str.	
02-012	Löbervorstadt	Mozartallee	verkehrsberuhigte Zone schränkt Fahrradverkehr ein (6-10 km/h)					X	X	Radweg im Park führen?
02-013	Löbervorstadt	Arnstädter Straße 45	Radstreifen durch Laub eingeengt (Foto-Zeitpunkt: Winter...)						Stadtreinigung auch für Radwege	
02-014	Löbervorstadt	Grimmstr. 74	Poller im Durchgang zur Freiligrathstraße unmarkiert	X					besser markieren	
02-015	Löbervorstadt	Schillerstraße/Wielandstraße	Unsinniger Poller unmarkiert						entfernen!	
02-016	Löbervorstadt	Martin-Andersen-Nexö-/Grimmstr.	Bordkante gem. Rad-/Gehweg					X	abschleifen/absenken (=>0)	
02-017	Löbervorstadt	Schützenplatz	Zufahrt Radweg am Stadion hat hohe Bordkante und ist auch nicht markiert					X	X	abschleifen/absenken (=>0)
02-018	Löbervorstadt	Arndtstraße	Durchfahrt nicht erlaubt, keine Anbindung Hubertus/Waldkasino					X	Berücksichtigung bei Erschließung Wohngebiet	
02-016	Löbervorstadt	Martin-Andersen-Nexö-Str./ Fritz-Reuter-Weg	Bordkante gem. Rad-/Gehweg					X	abschleifen/absenken (=>0)	
02-017	Löbervorstadt	Tschaikowskistraße	Schlagloch		X				sanieren	
02-018	Löbervorstadt	Wanderweg	Durchfahrt nicht erlaubt					X	Rad frei ergänzen	
02-019	Löbervorstadt	Schillerstr./Puschkinstr.	Bordkante					X	abschleifen/absenken (=>0)	
02-020	Löbervorstadt	Friedrich-Ebert-Str.	Bordkante					X	abschleifen/absenken (=>0)	
02-021	Löbervorstadt	Ministerienzentrum (W.-Seelenbinder-Str.)	zu wenig Fahrradabstellanlagen und nicht von guter Qualität						X	zusätzlich ordentliche Radbügel installieren
02-022	Löbervorstadt	Tschaikowski-/Jürgen-Fuchs-Str.	Bordkante					X	abschleifen/absenken (=>0)	
02-023	Löbervorstadt	Steigerstr. / Alfred-Hess-Str.	Linksabbiegen nicht erlaubt					X		

02-024	Löbervorstadt	Joh.-Seb.-Bach-Straße	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
02-025	Löbervorstadt	Löberstr./Schillerstr	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
02-026	Löbervorstadt	Löberstraße	Poller nicht ausreichend markiert	X					besser markieren
02-027	Löbervorstadt	Löberwallgraben	Poller nicht ausreichend markiert	X					besser markieren
02-028	Löbervorstadt	Löberwallgraben	Auffahrt zur Löberstraße durch Bordkante erschwert			X			oder muss ich erst an der roten Ampel warten und darf dann nach rechts?
02-029	Löbervorstadt	Puschkinstr	Bordkante an Auf-/Abfahrt Radweg im Park			X			abschleifen/absenken (=>0)
03-001	Brühler Vorstadt	Bergstromweg	Durchfahrtsbeschränkung mit zu eng gesetzten und unmarkierten Steinen		X				Mindestens markieren, besser umsetzen
03-002	Brühler Vorstadt	Benaryplatz/Rudolfstraße	Beschilderung merkwürdig - verkehrsberuhigte Zone beginnt an Rudolfstr., hört nach der Haltestelle aber nicht wieder auf					X	Am Benaryplatz auch wieder aufheben
03-003	Brühler Vorstadt	alte Bahnstrecke (Alach...)	Ausbau als Radweg?					X	
03-004	Brühler Vorstadt	Dalbergsweg	Oberfläche für Radverkehr unzumutbar!!!			X			sanieren
03-005	Brühler Vorstadt	Dammweg	Poller in Durchfahrt zur Str.-des-Friedens	X					entfernen
03-006	Brühler Vorstadt	Richard-Breslau-Str.	Zustand gemeinsamer Rad-Fußweg			X			sanieren
03-007	Brühler Vorstadt	Pförtchenstraße	Poller auf Brücke	X					besser markieren
03-008	Brühler Vorstadt	Karthäuserstr.	Poller vor Brücke	X					besser markieren
03-009	Brühler Vorstadt	Karthäuserstr.	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
03-010	Brühler Vorstadt	Elisabethstr.	Poller vor Brücke	X					markieren, besser gleich entfernen (Park!)
03-011	Brühler Vorstadt	Nottlebener Weg	Poller unmarkiert	X					besser markieren
03-012	Brühler Vorstadt	Gothaer Straße (gegenüber ARAL)	Poller unmarkiert	X					besser markieren
03-013	Brühler Vorstadt	Gothaer Straße (gegenüber ARAL)	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
03-014	Brühler Vorstadt	Gothaer Straße	Radstreifen stadteinwärts endet einfach so				X	X	ordentliche Führung anbieten
03-015	Brühler Vorstadt	Nibelungen-/Siegfriedsweg	Haupt-Route (Nr. 11 nach VEP2014) von/zur Binderslebener Str nicht beschildert					X	Bis zur BUGA ausschildern
03-016	Brühler Vorstadt	Siegfriedsweg	Bordkante auf wichtiger Hauptroute			X			abschleifen/absenken (=>0)
03-017	Brühler Vorstadt	Ottostraße	Einbahnstraße freigeben					X	
03-018	Brühler Vorstadt	Brühler Str./Businessstr.	Poller zu dicht	X					
03-019	Brühler Vorstadt	Brühler Str. 37/Businessstr.	Fahrrad-Abstellanlagen technisch nicht gut						X
03-020	Brühler Vorstadt	Gorkistr. Tegut/Teilauto	Poller nicht markiert	X					besser markieren
03-021	Brühler Vorstadt	Gorkistr. / Theaterstr	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
03-022	Brühler Vorstadt	Kupferhammermühlgasse	Poller nicht markiert	X					besser markieren
03-023	Brühler Vorstadt	Martinsgasse	Poller nicht markiert	X					besser markieren
03-024	Brühler Vorstadt	Placidus-Muth-Str	Poller nicht markiert	X					besser markieren
03-025	Brühler Vorstadt	Placidus-Muth-Str	Fahrrad-Abstellanlagen Theater werden knapp						X
03-026	Brühler Vorstadt	Theaterplatz	Poller nicht markiert	X					besser markieren
03-027	Brühler Vorstadt	Hochheimer Straße/Alfred-Hess-Straße	Zeichen 1022-10 fehlt (Alfred-Hess-Straße ist Einbahnstraße, aber es existiert ein benutzungspflichtiger Radweg in Gegenrichtung)					X	Zeichen 1022-10 ergänzen
03-029	Brühler Vorstadt	Richard-Breslau-/Hermann-Schmidt-Str	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
03-031	Brühler Vorstadt	Elisabethstr.	Führung im Park ungünstig und unfallträchtig				X		ggf. Gebüsch etwas kürzen
04-001	Andreasvorstadt	Papiermühlenweg + viele weitere Nebenstraßen	Basaltpflaster (extrem rutschig!), meist auch noch sehr uneben		X				neuer Fahrbelag notwendig
04-002	Andreasvorstadt	Nordhäuser Str.92+100	Drei (?) Gullideckel mit Öffnung in Längsrichtung Gefahr für Rennradfahrer (Hinweis von Prof. Thumfart am Runden Tisch Nordhäuser Str. im Januar 2018)		X				Bitte in Querrichtung drehen! (Hinweis von Prof. Thumfart an Herrn Reintjes)
04-003	Andreasvorstadt	Magdeburger Allee 61 (stadteinwärts)	Altglascontainer direkt neben dem Radweg (Glassplitter)		X				neuen Aufstellort finden
04-004	Andreasvorstadt	Talstraße 15-19	inkonsistente Beschilderung: an Zeichen 250 fehlt Zeichen 1022-10 („Radverkehr frei“) in beide Richtungen					X	Zeichen 1022-10 an Zeichen 250 nachrüsten (beide Richtungen!)
04-005	Andreasvorstadt	Talstraße 1/Rosa-Luxemburg-Platz	Einbahnstraße freigeben			X	X		Zeichen 1022-10 an Zeichen 247 nachrüsten
04-006	Andreasvorstadt	Auenstraße 51/Karlstraße 1	Zeichen nur aus Richtung Innenstadt kommend sichtbar					X	Zeichen ca. 30° drehen

04-007	Andreasvorstadt	Leopoldstraße 12	Einbahnstraße freigeben			X	X	Zeichen 1022-10 an Zeichen 247 nachrüsten
04-008	Andreasvorstadt	Gera-Radweg (nichtasphaltierter Teil)	schräg verlaufende Entwässerungskanäle mit hohem Absatz aufgrund von Bodenerosion	X	X			Boden auffüllen oder asphaltieren
04-009	Andreasvorstadt	Gera-Radweg (am Nordbad)	teilweise grobschottriger Belag	X				Boden auffüllen oder asphaltieren
04-010	Andreasvorstadt	Gera-Radweg zwischen Nordbad und Sonnenuhrspielplatz	Brücke und Radweg zu schmal	X		X		Umleitung über Auenstraße (Höhe Schrebergartenanlage) und neue Gerabrücke am Sonnenuhrspielplatz
04-011	Andreasvorstadt	Nordhäuser Str. (Höhe Norma)	Enge Knicke im Radweg (max. 10 km/h)			X		gestreckte Übergangsbögen einbauen
04-012	Andreasvorstadt	Nordhäuser Str./ Ritschlstr./ August-Schleicher-Str.	Radwegführung fehlt (Zebrastreifen → nur für Fußgänger)			X	X	Radwegfurt wie Magdeburger Allee/ Abzweig Schlüterstraße markieren
04-013	Andreasvorstadt	Donaustraße/Saalestraße	Pollerabstand (3x ca. 120cm) und -position	X				nur ein Poller (mittig!)
04-014	Andreasvorstadt	Saalestraße	inkonsistente Beschilderung				X	Zeichen 357 durch Zeichen 357-50 ersetzen
04-015	Andreasvorstadt	Saalestraße/Uni	Pollerabstand nur 115cm	X				äußere Poller entfernen
04-016	Andreasvorstadt	Joachim-Bellermann-Straße	inkonsistente Beschilderung				X	Zeichen 240 aufstellen
04-017	Andreasvorstadt	Bornthalweg / Sportplatzweg	Sportplatzweg (Bordkante+Asphaltaufwerfungen)	X	X			sanieren
04-018	Andreasvorstadt	Blumenstraße	Einfahrt zum Sportplatzweg – Bordkante		X			abschleifen/absenken (=>0)
04-019	Andreasvorstadt	Blumenstraße	Einfahrt zum Sportplatzweg – Schild			X	X	Durchfahrt korrekt erlauben
04-020	Andreasvorstadt	Riethstraße (Gerabrücke)	Bordkante bei Auffahrt			X		abschleifen/absenken (=>0)
04-021	Andreasvorstadt	Nordhäuser Straße / Marie-Eliese-Kayser-Straße	Furt zu schmal			X		abschleifen/absenken (=>0)
04-022	Andreasvorstadt	Blumenstraße	gefährliche Schlaglöcher für Radfahrende	X				sanieren
04-023	Andreasvorstadt	Schwarzburger Str.	Bordkante		X			abschleifen/absenken (=>0)
04-024	Andreasvorstadt	Mühlhäuser Str.	Bordkante		X			abschleifen/absenken (=>0)
04-025	Andreasvorstadt	Plauener Weg	keine Straßenbeleuchtung, soziales Problem					
04-026	Andreasvorstadt	Verbindungsweg Paul-Oestreich-Straße / Binderslebener Knie	grober Kies, nicht verdichtet	X				verdichten!
04-027	Andreasvorstadt	Nettelbeckufer	Oberflächenqualität problematisch (Pflaster)	X				sanieren!
04-028	Andreasvorstadt	Donaustraße / Nordhäuser Str.	Ampel reagiert nicht auf Radfahrer				X	
04-029	Andreasvorstadt	Adalbertstraße	nur Rechtsabbiegen? Geh-/Radweg auf anderer Seite			X		
04-030	Andreasvorstadt	Amploniusweg	gefährlich			X		Sicht verbessern
04-031	Andreasvorstadt	Amploniusweg/Universität	Poller zwingen Radfahrer aus beiden Richtungen in die Mitte	X				ein gut markierter Poller (mit Führungslinie?!) mittig reicht auch
04-032	Andreasvorstadt	Amploniusweg/Universität	Poller nicht mittig	X				eine Seite ist zu eng
04-033	Andreasvorstadt	Auenstraße	Bordkante		X			Abschleifen (=>0)
04-034	Andreasvorstadt	Auenstraße/Treppenstraße	Beschilderung inkonsistent (Rad-/Gehweg wird mit Radweg-Ende aufgehoben)				X	
04-035	Andreasvorstadt	Auenstraße	Ausschilderung nicht korrekt				X	Rad frei später erlaubt
04-036	Andreasvorstadt	Boyneburgufer	Beschilderung falsch				X	Abbiegen nach rechts möglich
04-037	Andreasvorstadt	Boyneburgufer	Beschilderung falsch				X	Abbiegen nach links möglich
04-038	Andreasvorstadt	Blumenstraße 20	Schlaglöcher an der Europaschule	X				sanieren
05-001	Berliner Platz	Nordhäuser Straße	Bordkante auf Mittelstreifen zu hoch		X			abschleifen/absenken (=>0)
05-002	Berliner Platz	Warschauer Straße	Poller nicht ausreichend markiert	X				besser markieren
05-003	Berliner Platz	Berliner Straße 3-17	Beschilderung inkonsistent				X	
05-004	Berliner Platz	Berliner Straße 58-62	Beschilderung inkonsistent				X	
05-005	Berliner Platz	Warschauer Straße	Benutzungspflichtiger Radweg endet im Nichts (Zusammenhang mit 06-017)			X	X	
05-006	Berliner Platz	Nordhäuser Straße	Asphalt stark uneben und aufgebrochen (durch Baumwurzeln)	X				sanieren
06-001	Rieth	Riethstraße (kurz vor der Gerabrücke)	Bordkante bei Abfahrt vom Rad-/Fußweg			X		abschleifen/absenken (=>0)
06-002	Rieth	Mainzerstraße 22-24 – Brücke über die Schmale Gera	sinnlose Poller unmarkiert	X				entfernen oder markieren
06-003	Rieth	Essener Str. Gymnasium	Poller nicht ausreichend markiert	X				besser markieren
06-004	Rieth	Essener Str. Riethsporthalle, Weg zum Geraufer	Bordkante			X		abschleifen/absenken (=>0)
06-005	Rieth	Essener Str. Riethsporthalle	Poller nicht ausreichend markiert	X				besser markieren
06-006	Rieth	Vilniuser Str. Einkaufszentrum	Poller nicht ausreichend markiert	X				besser markieren

06-007	Rieth	Lowetscher Str.	wilde Durchfahrt zum „Vilnius“				X			Rad-/Gehweg bauen?!
06-008	Rieth	Lowetscher Str., NORMA	keine geeigneten Fahrradabstellanlagen						X	
06-009	Rieth	Mittelhäuser Str.	generell schlechte Fahrradinfrastruktur					X		Radwege beiderseits ausbauen
06-010	Rieth	Györer Str., Durchgang zur Mittelhäuser Str.	Bordkante				X			abschleifen/absenken (=>0)
06-011	Rieth	Györer Str. Haus 1	Bordkante				X			abschleifen/absenken (=>0)
06-012	Rieth	Mainzer Straße	Schild eingewachsen						X	Grünpflege
06-013	Rieth	Mainzer Straße / Riethstraße	Beschilderung inkonsistent (linksseitiger Weg nicht für Radverkehr freigegeben)						X	Widerspruch beseitigen/Kreuzung neu planen
06-014	Rieth	Mainzer Straße / Riethstraße / Gisperslebener Straße	Oberleitungsmast steht mitten im Weg (normalerweise Ideallinie)	X				X		Kreuzung neu planen
06-015	Rieth	Mainzer Straße / Vilniuser Straße	Rampenauffahrt ohne Nutzungserlaubnis und Wegweisung					X	X	
06-016	Rieth	Warschauer Straße / Vilniuser Straße / Geraradweg	Benutzungsrecht/-pflicht unklar, Wegweisung unvollständig, Umlaufsperrern und Einfahrt nach Norden nur für geübte Radfahrer passierbar	X	X	X	X	X	X	vieles
06-018	Rieth	Vilniuser Straße	Radwegführung unklar wegen mangelnder Schilder					X	X	
06-020	Rieth	Vilniuser Straße	Pollerabstand zu gering	X						ändern!
07-001	Johannesvorstadt	Innsbrucker Weg	Poller nicht markiert	X						besser markieren
07-002	Johannesvorstadt	Leipziger Straße	Bahnunterführung unnötig verengt					X		
07-003	Johannesvorstadt	Leipziger Straße	Führung nach Bahnunterführung					X		
07-004	Johannesvorstadt	Bautzener Weg	Beschilderung uneinheitlich						X	„Rad frei“ nachbessern
07-005	Johannesvorstadt	Am Kühlhaus	Nicht als Radweg beschildert					X	X	
07-006	Johannesvorstadt	Paul-Schäfer-Str.	Haltestellenschild engt Radverkehr ein	X					X	umsetzen (siehe Hugo-John-Str.)
07-007	Johannesvorstadt	Zum Nordstrand	Radverkehr auf Fußweg erlauben? Rasende Autofahrer...					X		
07-008	Johannesvorstadt	Am Kühlhaus (zur Eugen-Richter-Str.)	Linksabbiegen für Radfahrer mit 2x Fußgängerampel					X		
07-009	Johannesvorstadt	Magdeburger Allee 6	Bordkante				X			abschleifen/absenken (=>0)
07-010	Johannesvorstadt	Friedrich-Engel-Str. / Roßlauer Str.	Bordkante				X			abschleifen/absenken (=>0)
07-011	Johannesvorstadt	Eugen-Richter-Str.	Radweg zu schmal und schlecht einsehbar					X		
07-012	Johannesvorstadt	Paul-Schäfer-Str.	Bordkante				X			abschleifen/absenken (=>0)
07-013	Johannesvorstadt	Eugen-Richter-Str.	3x Schild auf Radweg						X	anders anbringen
07-014	Johannesvorstadt	Friedrich-Engels-Str.	Durchfahrt für Kinder kaum möglich	X						
07-015	Johannesvorstadt	Dieselstraße/ Zum Nordstrand	Benutzungspflichtiger Radweg endet aus Richtung Eugen-Richter-Straße kommend im Nichts					X	X	Klarheit über Radwegführung herstellen; anschließend dazu passende, konsistente Beschilderung sowie Bordsteine und Fahrbahnmarkierungen
07-016	Johannesvorstadt	Leipziger Str.	Zustand gemeinsamer Rad-Fußweg		X					sanieren
07-017	Johannesvorstadt	Leipziger Str.	Benutzungspflicht beginnt mit Bordkante und endet sehr bald wieder				X	X		Benutzungspflicht aufheben
07-018	Johannesvorstadt	Eislebener Straße	Poller unmarkiert	X						besser markieren
07-019	Johannesvorstadt	Eugen-Richter-Str.	Verschwenkungen					X		
07-020	Johannesvorstadt	Fritz-Büchner-Straße	Beschilderung falsch						X	
07-021	Johannesvorstadt	Schlachthofstraße	Radweg-Ende ohne Anfang						X	
08-001	Krämpfervorstadt	Leipziger Str.	Bahnunterführung (beidseitig!) unnötig verengt					X		
08-002	Krämpfervorstadt	Leipziger Str.	Gitter nicht ausreichend markiert	X						
08-003	Krämpfervorstadt	Annaberger Weg	schlecht befahrbar, Gehwegplatten mit gefährlichen Spalten		X					sanieren
08-004	Krämpfervorstadt	Anton-Lucius-Str. (?)	Poller nicht markiert	X						besser markieren
08-005	Krämpfervorstadt	Iderhoffstraße	Radschutzstreifen (?) zugeparkt							Kontrollen, auch am Wochenende
08-006	Krämpfervorstadt	Leinefelder Weg („Städtekette“)	Oberfläche für schmale Reifen gefährlich, Sturzgefahr		X					Qualität ist für diesen (so angepriesenen) Radweg nicht angemessen => sanieren!
08-007	Krämpfervorstadt	Leipziger Str.	Gitter nicht ausreichend markiert	X						besser markieren
08-008	Krämpfervorstadt	Marcel-Breuer-Ring	2x Poller nicht markiert	X						besser markieren
08-009	Krämpfervorstadt	Mies-van-de-Rohe-Weg	Poller nicht markiert	X						besser markieren
08-010	Krämpfervorstadt	Theo-Kellner-Straße	Poller nicht markiert	X						besser markieren
08-011	Krämpfervorstadt	Thälmannstr.	Beschilderungen problematisch						X	
08-012	Krämpfervorstadt	Oschatzer Weg	Bordkante				X			abschleifen/absenken (=>0)
08-013	Krämpfervorstadt	Zum Güterbahnhof	Einfahrt nicht erlaubt? + Mast nicht markiert	X				X	X	

08-014	Krämpfervorstadt	Oschatzer Weg	Gitter nicht ausreichend markiert	X				
08-015	Krämpfervorstadt	Leipziger Str. (Höhe Shell-Tankstelle)	Oberleitungsmast steht mitten auf dem benutzungspflichtigen Radweg	X				ggf. Benutzungspflicht aufheben
08-016	Krämpfervorstadt	Leipziger Str. (Höhe Shell-Tankstelle)	Gelbes Schild ist nicht korrekt, Radweg endet nach 25 m wieder			X	X	
08-017	Krämpfervorstadt	Leipziger Platz	Benutzungspflicht auch auf Mittelinsel!					aufheben, Schwenk vor Brücke überdenken
08-018	Krämpfervorstadt	Rathenaustraße	Rad-frei fehlt				X	
08-019	Krämpfervorstadt	Rathenaustraße	Rad-frei fehlt				X	
08-020	Krämpfervorstadt	Rathenaustraße	Poller unmarkiert	X				besser markieren
08-021	Krämpfervorstadt	Leipziger Str.	Rad-/Fußweg regelmäßig zugeparkt					Ordnungsamt auch am Wochenende einsetzen; zusätzlich Radsymbole aufspritzen
08-022	Krämpfervorstadt	Leipziger Str.	Benutzungspflicht sehr fragwürdig (gefährliche Verschwenkungen u.a.)			X	X	
08-023	Krämpfervorstadt	Leipziger Str.	Poller unmarkiert	X				besser markieren
09-001	Hohenwinden	Salinenstraße	Radweg wird vom abgesenkten Fußweg auf Straße geführt, allerdings ohne Markierung für Autofahrer					X Markierung auf Straße aufbringen, sodass Radweg darauf geleitet wird. Ggf. Hinweisschild
09-002	Hohenwinden	Salinenstraße	Gitter nicht ausreichend markiert	X				besser markieren
09-003	Hohenwinden	Am Johannishof	Durchfahrt nicht erlaubt (2x)					X „Rad frei“ ergänzen (2x)
09-004	Hohenwinden	Schwerborner Straße	kaum Radwege, nicht mal zur TEAG (dem Öko-Unternehmen...)...			X		
09-005	Hohenwinden	Am Stollberg	Pflaster bei Nässe gefährlich glatt		X			sanieren
09-006	Hohenwinden	Am Zoopark	Rad-/Fußweg zugeparkt					
09-007	Hohenwinden	Am Zoopark	Haltestellenschild schränkt Weg ein	X				
09-008	Hohenwinden	Dr.-Hugo-Eckener-Weg	Poller unzureichend markiert (auch wenn es vielleicht kein öffentlicher Verkehrsraum ist...)	X				besser markieren
09-009	Hohenwinden	Lilienthalweg	sehr unorthodoxe Durchfahrtsbeschränkung...	X				
09-010	Hohenwinden	Stotternheimer Str.	Radfahren auf Seitenbereich erlauben			X		
09-011	Hohenwinden	Bunsenstraße (Kreuzung Salinenstraße)	Nur durch Fahrbahnmarkierungen angedeutete Verkehrsinsel, kein ausreichender Schutz für Radfahrer					X Markierung durch Schilder oder andere Abgrenzungen verstärken
09-012	Hohenwinden	Salinenstraße	Absatz an Pflasterung			X		sanieren
09-013	Hohenwinden	Hugo-John-Straße/ Stotternheimer Straße/ Bunsenstraße	aus Hugo-John-Straße kommend ist der linksseitige, benutzungspflichtige Radweg entlang der Stotternheimer Straße nicht erreichbar (damit nicht benutzungspflichtig), Radwegführung unklar (auch Ecke Bunsenstraße nach Norden) [identisch mit 24-022]				X	X Klarheit über Radwegführung herstellen; anschließend dazu passende, konsistente Beschilderung
09-014	Hohenwinden	Fußweg südlich vom Wirtschaftseingang Zoopark	schlechte Wegequalität, große Pfützen und wenn es bisher kein ausgewiesener Radweg sein sollte, dann einplanen (Nord-Süd-Verbindung!)		X			sanieren und freigeben!
10-001	Roter Berg	Alfred-Delp-Ring (nach Westen)	Überfahrt mit Bordkante			X		abschleifen/absenken (=>0)
10-002	Roter Berg	Alfred-Delp-Ring (nach Süden)	Überfahrt mit Bordkante			X		abschleifen/absenken (=>0)
10-003	Roter Berg	Am Zoopark	Fahrrad-Abstellanlagen unzureichend und technisch schlecht					X Radbügel in größerer Anzahl, ggf. auch gegenüber auf Parkplatz anbringen
10-004	Roter Berg	„Bürgerwald“ Bonhoeffer Str.	Durchfahrt nicht erlaubt					X wichtige Nord-Süd-Verbindung!
10-005	Roter Berg	Jakob-Kaiser-Ring	Poller nicht ausreichend markiert	X				besser markieren
10-006	Roter Berg	Jakob-Kaiser-Ring	Überfahrt mit Bordkante			X		abschleifen/absenken (=>0)
10-007	Roter Berg	Julius-Leber-Ring	Reine Fußgängerzone (keine zeitliche Ausnahme) – wird ignoriert				X	Rad frei ergänzen
10-008	Roter Berg	Julius-Leber-Ring	Poller nicht markiert	X				besser markieren
10-009	Roter Berg	Julius-Leber-Ring	Anfahrt Einkaufszentrum mit Bordkante?			X		abschleifen/absenken (=>0)
10-010	Roter Berg	Karl-Reimann-Ring (2x)	Überfahrt mit Bordkante (2x)			X		abschleifen/absenken (=>0)
10-011	Roter Berg	August-Frölich-Straße	Radverkehr auf breitem Fußweg erlauben?				X	
10-012	Roter Berg	August-Frölich-Straße	Schild Aufhebung Radwegpflicht fehlt					X im weiteren ist der Weg sicher nicht mehr anordnungsfähig...!
10-013	Roter Berg	August-Frölich-Straße	Bürgersteig beschädigt (Kinder müssen hier ja fahren...)		X			sanieren
10-014	Roter Berg	August-Frölich-Straße	Radweg (oder nicht?) ist zugewachsen	X				
10-015	Roter Berg	Am Roten Berg	Zweirichtungsradweg nur 1,5 m breit				X	zukünftig ausreichende Breite rot markieren

11-001	Daberstedt	Melchendorfer Straße	Bodenwellen – mehrfach und sehr unangenehm für Radfahrer auf einer Hauptroute		X					Pflaster punktuell neu verlegen
11-002	Daberstedt	Melchendorfer Straße, Zuweg zur Max-Reger-Straße von der Straßenbahn	unwirksamer Poller, nicht markiert	X						entfernen
11-003	Daberstedt	Melchendorfer Straße, Einfahrt Christian-Kittel-Straße	graue Poller am Straßenbahngleis, Überfahrt Radweg!	X						besser markieren
11-004	Daberstedt	Nissaer Weg	gefährliche Schlaglöcher im Radfahrbereich		X					sanieren
11-005	Daberstedt	Weimarische Straße	Bushaltestellenschilder (z.B. „Henne, Gasthaus“ - beidseitig!) engen Radweg ein						X	umsetzen (siehe auch Regelbau-weisen für Haltestellen des ÖPNV)
11-006	Daberstedt	Weimarische Straße	Durchfahrtsperre mit unmarkierten Steinen (vor Fa. CarGlass)	X						ändern!
11-007	Daberstedt	Weimarische Straße	Radweg stadteinwärts zu schmal (1,20m), Probleme mit Fußgängern						X	Kontrollen, auch am Wochenende
11-008	Daberstedt	Häßlerstraße	kein Radstreifen						X	Radstreifen o.ä. schaffen
11-009	Daberstedt	Häßlerstraße	Beschilderung für Radwegnutzung ab Einfahrt CCS stadteinwärts nicht mehr vorhanden						X	
11-010	Daberstedt	Clara-Zetkin-Straße	eine einzige Katastrophe – warten wir den Pilotversuch Reduzierung Fahrstreifen ab...!						X	
11-011	Daberstedt	Hermisdorfer Straße	Keine Radstreifen o.ä. zur Jenaer Straße						X	
11-012	Daberstedt	Hermisdorfer Str. (OBI-Markt)	Fahrrad-Abstellanlagen unzureichend und technisch nicht gut							X
11-013	Daberstedt	Weimarische Straße	Bordkanten stadteinwärts mehrfach						X	
11-014	Daberstedt	Stadtweg	Straße zu vollgeparkt, oft keine Ausweichstellen bei Gegenverkehr – Konflikte mit dreisten Autofahrern						X	X
11-015	Daberstedt	Rudolstädter / Weimarische Str.	Übergang mit Bordkante						X	abschleifen/absenken (=>0)
11-016	Daberstedt	Rudolstädter / Weimarische Str.	Poller nicht ausreichend markiert	X						
11-017	Daberstedt	Spielbergtor	Beginn Richtung Weimarische Str. Rad-/Fußweg mit Bordkante						X	abschleifen/absenken (=>0)
11-018	Daberstedt	Spielbergtor/Clara-Zetkin-Str.	Mittelinsel mit Bordkanten						X	abschleifen/absenken (=>0)
11-019	Daberstedt	Clara-Zetkin-Straße	ungesicherte Baustelle (12.Juli 2018), Durchfahrtsbreite nur 1 m	X					X	X
12-001	Dittelstedt	Melchendorfer Weg	graues Rohr am Rand neben den Betonsperren schlecht sichtbar, Verletzungsgefahr (z.B. bei Schnee)	X						
12-002	Dittelstedt	Rudolstädter Straße	Radweg Richtung Urbich verpflichtend, aber bereichsweise zu schmal, Gefahr von geöffneten Beifahrertüren						X	X
12-003	Dittelstedt	Rudolstädter Str. / Am Alten Brunnen	Poller nicht markiert	X						besser markieren
13-001	Melchendorf	Am Drosselberg	rund um den Melchendorfer Markt sind alle Poller unmarkiert, an der Straßenbahnhaltstelle Melchendorf sind Poller ohne Funktion (von Pkw umfahrbar)	X						
13-002	Melchendorf	Am Drosselberg	südlich vom Melchendorfer Markt ist in Richtung Einsteinstraße ein kombinierter Rad-/Fußweg vorgeschrieben, sein Ende ist aber nicht mehr gefahrlos passierbar (Weg zurück auf die Straße)						X	
13-003	Melchendorf	Am Drosselberg 47	Die Fahrradstände des Einkaufszentrums sind eine Zumutung, Reaktion: wildes Anschließen an allen möglichen Stellen; Schaden am Fahrrad möglich							X
13-004	Melchendorf	Haarbergstraße	hinter der Straßenbahnhaltstelle Melchendorf ist die Fahrbahn des Radweges aufgeworfen und gefährlich						X	
13-005	Melchendorf	Ernst-Haeckel-Straße	keine gute Durchgängigkeit Richtung Straßenbahnlinie oder Heinrich-Hertz-Straße (Bordkante, steile Rampen neben Treppen)						X	X
13-006	Melchendorf	Haarbergstraße	Verbindungsweg zur Hermann-Brill-Straße (Einfahrt Am Drosselberg) hat unmarkierte Betonpoller ohne Funktion (Treppe weiter oben)	X						

13-007	Melchendorf	Haarbergstraße	„Rad frei“ von Wilhelm-Wolff-Straße kommend endet abrupt am Autohaus Schmidt im Nichts				X	X	Neugestaltung; Gesamtkonzept betrachten (Durchgängigkeit Zusestraße – Hermann-Brill-Straße – Stielstraße), damit Reduzierung Nutzung Haarbergstraße
13-008	Melchendorf	Kranichfelder Straße	Übergang vom Radweg und vom Paulinzellaer Weg Richtung „Am Wiesenhügel“ nicht gut befahrbar (winklig, schmal und steil)				X		Mit Pflaster (wegen Rutschgefahr im Winter) verbreitern, durchgängig gestalten
13-009	Melchendorf	Kranichfelder Straße	Radweg insgesamt problematisch und von schlechter Qualität	X	X	X			Bordkante absenken, Oberflächen sanieren, neu markieren
13-010	Melchendorf	Melmwiese	Durchfahrtsperre mit Steinen unmarkiert	X	X				neu gestalten und markieren
13-011	Melchendorf	Friedemannweg	Führung Durchgangsverkehr unschön, zumindest nicht gut ausgeschildert					X	Parkplatz Gneisenau öffnen und/oder Wegbeschilderungen
13-012	Melchendorf	Am Buchenbergweg	Einfahrt zum Sportplatz aus Richtung Westen wegen sehr hoher Bordkante unangenehm			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-013	Melchendorf	Am Wilrodaer Forst	graue Poller zum unsinnigen Zwangsradweg unmarkiert						markieren
13-014	Melchendorf	Am Wilrodaer Forst	Vorgeschriebene Radwegbenutzung unsinnig [Straße mit geringer Verkehrsbedeutung, teilweise Tempo-30] und konfliktbehaftet				X	X	Benutzungspflicht aufheben (teilweise 30-Zone!; Straße mit geringer Verkehrsbedeutung)
13-015	Melchendorf	Schöntal	Ausfahrt vom Radweg „Am Holzgraben“ Richtung Wilhelm-Wolff-Straße über Bordkanten			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-016	Melchendorf	Weg zwischen Carl-Zeiß- und Max-Planck- bzw- Heinrich-Hertz-Straße (direkt an der Straßenbahnlinie 3)	Fahrbahnschäden		X				sanieren
13-017	Melchendorf	Am Katzenberg 16	Poller unmarkiert	X					besser markieren
13-018	Melchendorf	Am Katzenberg 29	Auffahrt auf Weg Richtung Niels-Bohr-Weg wegen zu hoher Bordkante erschwert - keine städtische Fläche, Forderung muss an WBG Einheit gerichtet werden!			X			Bordkante absenken
13-019	Melchendorf	Zwischen Albert-Einstein-Str. 6 und Carl-Zeiß-Str. 28	Gehweg wird von Radfahrern frequentiert (also Bedarf vorhanden)			X			Bordkanten zu hoch, ggf. Weg 0,5 m verbreitern
13-020	Melchendorf	Am Drosselberg	Haupttroute mit Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-021	Melchendorf	Schulzenweg	Sackgassenschild falsch – Auswege für Fahrrad möglich					X	Bordkante absenken
13-022	Melchendorf	Bei der Kohlröthe (Überfahrt zur Einsteinstr.)	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-023	Melchendorf	Samuel-Beck-Weg / Kranichfelder	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-024	Melchendorf	Auf der Melm	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-025	Melchendorf	Am Drosselberg / Am Holzgraber	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-026	Melchendorf	Haarbergstraße 72 (KKH)	Passage („Rad frei“) ist gefährlich	X			X		abschleifen/absenken (=>0)
13-027	Melchendorf	Bei der Kohlröthe / Schöntaler Weg	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-028	Melchendorf	Am Dorfbrunnen	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
13-029	Melchendorf	Am Dorfbrunnen	Beschilderung falsch, Durchfahrt ist möglich					X	abschleifen/absenken (=>0)
13-030	Melchendorf	Am Drosselberg/obere Einfahrt Melchendorfer Markt	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
14-001	Wiesenhügel	Am Wiesenhügel / Einmündung Färberwaidweg bis Einmündung Ginsterweg	Radfahren bergauf auf der Straße ungemütlich (trotz 30er-Zone), kein Platz für KfZ zum Überholen bei Gegenverkehr				X		Mitnutzung Fußweg nach Verbreiterung und farblicher Abgrenzung
14-002	Wiesenhügel	Am Wiesenhügel	kombinierter Rad-/Fußweg von Kranichfelder Str. kommend endet unschön „Am Schlehdornweg“, keine Fortsetzung (außer Nutzung Hauptstraße), Weiterführung über Wacholderweg ermöglichen			X	X		Radweg sanieren und fortsetzen (Borde absenken) – siehe Darstellung auf Plan
14-003	Wiesenhügel	Am Wiesenhügel	Bordkante			X			abschleifen/absenken (=>0)
14-003	Wiesenhügel	Kranichfelder Straße	Führung Radverkehr durch Straßenbahnhaltestelle „Abzweig Wiesenhügel“ in Stoßzeiten problematisch				X		Markierung „Radweg“ (Fahrradsymbole) aufbringen; Alternativrouten verbessern
15-001	Herrenberg	Am Kammweg	graue Poller unmarkiert (mehrfach)	X					besser markieren
15-002	Herrenberg	Am Kammweg	keine Radnutzung erlaubt				X	X	Weg verbreitern und Radnutzung erlauben (wegen Problematik Kranichfelder Str / Am Herrenberg)
15-003	Herrenberg	Am Herrenberg	Bordkanten am Radweg bei Straßenquerungen (u.a. Tungerstraße / Hermann-Brill-Str/Häßlerstr.) schadhaft und teilweise zu hoch			X			abschleifen/absenken (=>0)

15-004	Herrenberg	Dornheimstraße	Straße sehr eng, Radverkehr gegen die Einbahnstraße erlaubt, Autofahrer sehen Schild nicht und verhalten sich oft sehr rücksichtslos				X	möglichst verbreitern, punktuell Parken einschränken, Sichtbarkeit Schild verbessern und Markierung auf Straße bringen; Polizeikontrollen!
15-005	Herrenberg	Am Sibichen	Überfahrt zur Singerstraße bzw. Stielstraße nicht ohne Passage Bordsteinkante bzw. zu schmaler Wege möglich		X	X		Neugestaltung Bereich mit ausreichend breiten Wegen und angepassten Steigungen, Sofortmaßnahme: Bordkanten brechen oder Rampen (siehe Siegfriedsweg) einsetzen!
15-006	Herrenberg	Singerstraße	Überfahrt zu Am Sibichen bzw. Stielstraße nicht ohne Passage Bordsteinkante bzw. zu schmaler Wege möglich, parkende Autos versperren den Weg		X	X		Neugestaltung Bereich mit ausreichend breiten Wegen, Sofortmaßnahme: Bordkanten brechen und eine Parkfläche sperren
15-007	Herrenberg	Stielstraße	keine gute Durchgängigkeit im weiteren Verlauf				X	siehe Vorschlag
15-008	Herrenberg	Wilhelm-Wolf-Straße	Radweg hat abschnittsweise schlechte Qualität	X				sanieren und verbreitern, Markierung für Fußgänger und extra für Radfahrer ausweisen
15-009	Herrenberg	Verbindungsweg Hermann-Brill-Straße/Wilhelm-Wolf-Straße	Weg matschig, Beleuchtung prüfen	X				Alternative zu Haarbergstraße oder Am Herrenberg bieten, also sanieren und Straßenbeleuchtung prüfen
15-010	Herrenberg	Hermann-Brill-Str. 127 (?)	Überfahrt zur Singerstraße nicht ohne Passage Bordsteinkante möglich; letzte Fläche vor der Treppe wird als Parkplatz genutzt		X		X	Bordsteinkante absenken oder Radfahren auf Fußweg vor den Häusern erlauben
15-011	Herrenberg	Hermann-Brill-Str. 91/93	Überfahrt zur Singerstraße nicht ohne Passage Bordsteinkante möglich		X			abschleifen/absenken (=>0)
15-012	Herrenberg	Blücherstraße/Am Herrenberg	Linksabbiegen über Sperrlinie? (Fahrweise abklären lassen!) Aber bitte kein gelbes Schild!!!				X	aber bitte kein gelbes Vorschrifts-schild mit Konsequenz 3 Minuten Wartezeit an der Ampel!!! - siehe Mühlweg
15-013	Herrenberg	Haarbergstraße (gegenüber KKH)	Fugen/Risse im Beton = Sturzgefahr!	X				sanieren
15-014	Herrenberg	Stielstr. 34 (gegenüber!)	Abzweig Weg		X			abschleifen/absenken (=>0)
15-015	Herrenberg	Stielstr. 1 Ende Wendeschleife	Bordkante bei Packstation (Weg zu Am Sibichen) viel zu hoch		X			abschleifen/absenken (=>0) – Prio 1
15-016	Herrenberg	Stielstraße	Gullieinläufe holprig (mehrfach)	X				sanieren
15-017	Herrenberg	Scharnhorstraße	Bordkante		X			abschleifen/absenken (=>0)
15-018	Herrenberg	Dornheimstraße / Kruspeweg	Bordkante		X			abschleifen/absenken (=>0)
15-019	Herrenberg	Am Sibichen	Pflaster hat sich gesenkt, böse Kanten	X				sanieren
15-020	Herrenberg	Kranichfelder Straße 101	Bordkante zu hoch, insbesondere beim Rechtsabbiegen (auch wenn es nur abwärts geht!)		X			abschleifen/absenken (=>0) – Prio 1
15-021	Herrenberg	Dornheimstraße (Abzweig zum Kammweg gegenüber vom Kruspeweg)	Bordkante		X			abschleifen/absenken (=>0)
15-022	Herrenberg	Kranichfelder Straße (Kaufland)	Längskante im Asphalt – Sturzgefahr	X				sanieren/abschleifen
15-023	Herrenberg	Kranichfelder Straße	Abschnitt „Am Sibichen“ bis Eingang Kaufland starker Fußgängerverkehr, keine Trennung; „ Trinkertreff “ auf Radweg vor Kaufland-Eingang				X	Markierung „Radweg“ aufbringen; Alternativrouten verbessern
15-024	Herrenberg	Kranichfelder Straße 145/157	schmale Straße mit enger Kurve und Sichtbehinderung durch Hecke, Autos (Taxi...) mit erheblicher Geschwindigkeit im Gegenverkehr!				X	Markierung „Radweg“ aufbringen; Alternativrouten verbessern
15-025	Herrenberg	Wilhelm-Wolf-Str.	Sackgasse an Kreuzung Am Herrenberg nicht ausgeschildert				X	Schild aufstellen
16-001	Hochheim	Erich-Kästner-Straße	Poller unmarkiert	X				besser markieren
16-002	Hochheim	Erich-Kästner-Straße	Bordkanten mehrfach		X			Abschleifen (=>0)
16-003	Hochheim	Winzerstraße	Poller unmarkiert	X				besser markieren
17-001	Bischleben-Stedten	Hamburger Berg/Zentralstraße (Gera-Radweg)	Bordkante					
18-001	Möbisburg-Rhoda	Gera-Pegel-Brücke	Integrierte Treppe ist gefährlich, zumindest im Dunkeln	X				an Geländer Markierung anbringen (z.B. Pfeil oder Zeichen 355-10)
19-001	Schmira	Eisenacher Str. (Ortsmitte)	Bordkanten beiderseits				X	abschleifen/absenken (=>0)
19-002	Schmira	Eisenacher Str.	Fuge im Radweg	X				sanieren

19-003	Schmira	Gothaer Str.	Bordkanten mehrfach		X				abschleifen/absenken (=>0)
20-001	Bindersleben	Binderslebener Landstraße	Taster für Bedarfsampel auf dem Fahrrad schlecht erreichbar						Überweg für Hauptroute nicht optimal
20-002	Bindersleben	Neue Alacher Chaussee	Gitter unmarkiert und mit sehr wenig Platz zum Durchfahren	X					ändern!
20-003	Bindersleben	Kirschweg	Keine Durchfahrt für Rad erlaubt					X	freigeben!
20-004	Bindersleben	Binderslebener Landstraße	Zweirichtungsradweg eng und winklig, Pflasterung verwirrend; Bordkante!		X	X			Winkel vermeiden, Pflasterung einheitlich (Zeichen 240!)
20-005	Bindersleben	Binderslebener Landstraße	Verkehrsberuhigter Bereich erzwingt Schritttempo, für langen Abschnitt einer Hauptroute nicht zumutbar			X	X		Zeichen 240 mit Zusatzschild „Anlieger frei“
21-001	Marbach	Bodenfeldallee/Im Gestrüdig	Keine Durchfahrt für Rad erlaubt					X	freigeben!
21-002	Marbach	Ilmenauer Str./Vor der Lohweide	Poller nicht markiert	X					besser markieren
21-003	Marbach	Ilmenauer Str./Vor der Lohweide	Bordkante zu hoch		X				abschleifen/absenken (=>0)
21-004	Marbach	Ilmenauer Str./Vor der Lohweide	Durchfahrt nicht erlaubt			X	X		freigeben!
21-005	Marbach	Zur Hohen Winde (?)	Keine Durchfahrt für Rad erlaubt					X	freigeben!
22-001	Gispersleben	August-Röbling-Straße ab Kreuzung Bernauer Straße	keine Fortsetzung straßenbegleitender Radweg nach Süden					X	Radweg ausbauen
22-002	Gispersleben	Gera-Radweg gesamt	Oberflächenqualität unzureichend (schlammig und viele Pfützen)		X				sanieren
22-003	Gispersleben	wilder Weg von KPNV-Logistik zur Bernauer Straße (am Bahngleis)	unzureichende Oberflächenqualität (schlammig und Pfützen), verleitet zum illegalen Überqueren der Bahngleise	X		X	X		sanieren, markieren und anbieten
22-004	Gispersleben	Alacher Weg	Durchfahrt nicht erlaubt					X	Rad frei ergänzen
22-005	Gispersleben	Amtmann-Käster-Platz	Poller nicht ausreichend markiert	X					besser markieren
22-006	Gispersleben	Anklamer Straße	Einbahnstraße freigeben					X	
22-007	Gispersleben	Mühlweg	kein Kommentar...					X	Radverkehr attraktiv machen, nicht torpedieren!
22-008	Gispersleben	Kyritzer Straße	Einbahnstraße freigeben?					X	
22-009	Gispersleben	Sondershäuser Straße	Bordkante zu hoch		X				abschleifen/absenken (=>0)
22-010	Gispersleben	Sondershäuser Straße	Bodenwellen im Asphalt	X					sanieren
22-011	Gispersleben	Sondershäuser Straße	kein Radweg			X			
22-012	Gispersleben	Zerbster Straße	Beschilderung verheißt Durchfahrtsmöglichkeit					X	man kann auch mal schieben, kein dramatisches Problem
22-013	Gispersleben	Europaplatz (Einkaufszentrum)	Fahrrad-Abstellanlagen unzureichend und technisch nicht gut						X
22-014	Gispersleben	Europaplatz (Einkaufszentrum)	Poller nicht ausreichend markiert (mehrfach)	X					besser markieren
22-015	Gispersleben	August-Röbling-Straße – Finanzamt	Fahrrad-Abstellanlagen unzureichend und technisch nicht gut						X
23-001	Moskauer Platz	an der Nordhäuser Str.	Bordkanten, mehrfach		X				abschleifen/absenken (=>0)
23-002	Moskauer Platz	Budapester Straße	Bordkante zu hoch		X				abschleifen/absenken (=>0)
23-003	Moskauer Platz	Budapester Straße	Poller nicht ausreichend markiert	X					besser markieren
23-004	Moskauer Platz	Ulan-Bator-Straße	Radfahren auf Seitenbereich?						Radweg wäre gut
23-005	Moskauer Platz	Budapester Straße	Zufahrt Wohnblöcke nicht für Rad frei					X	
23-006	Moskauer Platz	Budapester Straße	Zufahrt Wohnblöcke mit Bordkanten		X				abschleifen/absenken (=>0)
23-007	Moskauer Platz	Bukarester Str. (Einkaufszentrum)	Poller nicht ausreichend markiert	X					besser markieren
23-008	Moskauer Platz	Bukarester Str. (Einkaufszentrum)	Fahrrad-Abstellanlagen unzureichend und technisch nicht gut						X
23-009	Moskauer Platz	Bukarester Str. / Str. d. Nationen	Schild verdreht?					X	
23-010	Moskauer Platz	Moskauer Str.	Bordkante		X				abschleifen/absenken (=>0)
23-011	Moskauer Platz	Straße der Nationen	Bordkante		X				abschleifen/absenken (=>0)
23-012	Moskauer Platz	Straße der Nationen	Radweg unterbrochen			X			
23-013	Moskauer Platz	Talinner Str.	Bordkanten (2x)		X				abschleifen/absenken (=>0)
23-014	Moskauer Platz	Budapester Straße 31	Poller nicht ausreichend markiert	X					besser markieren
23-015	Moskauer Platz	Nordhäuser Straße (Brücke über Straße der Nationen)	Führung durch engen Haltestellenbereich, Wegweisung fehlt			X	X		
24-001	Ilversgehofen	Hohenwindenstraße	Oberflächenqualität sehr schlecht, grobes Pflaster	X					Gussasphalt o.ä.?
24-002	Ilversgehofen	Wermutmühlenweg	Radverkehr aus auszubauendem Gehweg erlauben?!			X			
24-003	Ilversgehofen	Wermutmühlenweg (Netto)	Fahrrad-Abstellanlagen unzureichend und technisch nicht gut						X
24-004	Ilversgehofen	Wendenstraße	Auffahrt auf Gehweg mit „Rad frei“ hat Bordkante		X				abschleifen/absenken (=>0)

24-005	Ilversgehofen	Mittelhäuser Str. (ThyssenKrupp Schulte)	sinnlose, unzureichend markierte Poller auf Seitenstreifen (oder soll das Falschparken vermeiden)	X					
24-006	Ilversgehofen	Mittelhäuser Str.	Ampelmast auf baulich angelegten (zum Glück nicht benutzungspflichtigen) Radweg	X					
24-007	Ilversgehofen	Mittelhäuser Str. / Mainzer Str.	Poller umfahbar und nicht markiert	X					entfernen
24-008	Ilversgehofen	Magdeburger Allee	Bordkante am Beginn gemeinsamer Rad-/Gehweg			X			abschleifen/absenken (=>0)
24-009	Ilversgehofen	Magdeburger Allee	Bahnhof Nord					X	bessere Fahrradstände
24-010	Ilversgehofen	Am Malzwerk	Gehweg nicht für Rad freigegeben					X	kann man diskutieren
24-011	Ilversgehofen	An der Lache	Gehweg nicht für Rad freigegeben					X	
24-012	Ilversgehofen	Magdeburger Allee / Hohenwindenstr. (Bahnübergang)	Bordkante und Poller unmarkiert	X		X			abschleifen/absenken (=>0)
24-013	Ilversgehofen	Gera-Radweg	Wegweisung fehlt						X
24-014	Ilversgehofen	Gera-Radweg/Nettelbeckufer	Weg matschig, zu schmal, keine Wegweisung		X		X		X
24-015	Ilversgehofen	Gera-Radweg	Benutzungsrecht/-pflicht unklar						X
24-016	Ilversgehofen	Magdeburger Allee – Wendeschleife	Poller nicht ausreichend markiert	X					
24-017	Ilversgehofen	Magdeburger Allee – Teichstr. 51-54	Poller nicht ausreichend markiert	X					
24-018	Ilversgehofen	Richard-Hegelman-Str.	Bordkante			X			
24-019	Ilversgehofen	An der Lache	Oberflächenqualität sehr schlecht		X				
24-020	Ilversgehofen	Neußißstraße / Salinenstraße	keine Durchfahrt möglich, Fahrrad über Bürgersteig schieben ist schon dank hoher Bordkanten unschön	X		X			
24-021	Ilversgehofen	Hugo-John-Straße (Höhe Multipolster)	benutzungspflichtiger Radweg beginnt direkt vor Bushaltestelle				X	X	
24-022	Ilversgehofen	Hugo-John-Straße/ Stotternheimer Straße/ Bunsenstraße	aus Hugo-John-Straße kommend ist der linksseitige, benutzungspflichtige Radweg entlang der Stotternheimer Straße nicht erreichbar (damit nicht benutzungspflichtig), Radwegführung unklar (auch Ecke Bunsenstraße nach Norden) [identisch mit 09-014]				X	X	
24-023	Ilversgehofen	Magdeburger Allee (Ilversgehofener Platz)	nach ampelpflichtiger Ausfahrt aus der Stollbergstr. nach links in die Magdeburger Allee nach Süden blockiert die Radfahrerampel die Weiterfahrt mit Rot; Resultat: Warten auf der Kreuzung mit Blockade Fahrzeugverkehr!				X	X	
24-024	Ilversgehofen	Magdeburger Allee	Schutzstreifen teilweise zu schmal				X		
24-025	Ilversgehofen	Magdeburger Allee	Benutzungspflicht zu früh angeordnet					X	
	Ilversgehofen	Fuchsgrund	Radfahren nicht erlaubt?					X	
25-001	Johannesplatz	Eislebener Str. (Sportplatz)	Bordkante			X			
25-002	Johannesplatz	Eislebener Str.	Poller nicht ausreichend markiert	X					
26-001	Mittelhausen	Ortsausgang Richtung Nöda	viel Platz, aber leider kein Radweg!				X		
26-002	Mittelhausen	Kühnhäuser Straße	Radweg Richtung Kühnhausen unvollständig					X	
26-003	Mittelhausen	Auf der Striede	böse Querrinne bei Bergabfahrt unmarkiert		X			X	
26-004	Mittelhausen	August-Röbling-Straße	Haltestellenschild auf Radweg	X					
26-005	Mittelhausen	August-Röbling-Straße	Bordkanten an Haltestelle, bei hoher Geschwindigkeit auf Bergabstrecke sehr unangenehm			X			
26-006	Mittelhausen	August-Röbling-Straße	Slalomfahrt an Ampelmasten, Fahrräder können auch Anhänger haben				X		
27-001	Stotternheim	Fakultativer Radweg Alperstedter Straße (unweit Nödaer Str.)	große Pfützen in der Regenzeit		X				
27-002	Stotternheim	Schwanseer Straße 9 /Einmündung „Am Teiche“	keine Radbenutzung auf Fußweg vor Netto-Markt erlaubt				X	X	
27-003	Stotternheim	Schwanseer Straße Ortsausgang	Straße toll saniert, aber kein Radweg nach Schwansee vorhanden, schade (Problematik laut Schwanseer Bürgern: Autos mit 150 km/h)				X		
28-001	Schwerborn	Ecke Rieslingstraße / Krautländerstraße	Betonpoller unmarkiert + Bordkante	X		X			
29-001	Kerspleben	Am Goldacker / Kuckucksgrund	Mehrere Durchfahrtsperren (Gitter) unmarkiert	X					

29-002	Kerspleben	Fichtenweg	Beschilderung nicht klar, Ende Radweg später zeigt an, dass es vorher wohl doch erlaubt war...				X		
29-003	Kerspleben	Fichtenweg	Führung unkomfortabel „eckig“				X		
29-004	Kerspleben	Fichtenweg	Bordkanten (mehrfach)			X		abschleifen/absenken (=>0)	
29-005	Kerspleben	Weg nach Töttleben	Aufwerfung Asphalt durch Baumwurzel	X				sanieren	
30-001	Vieselbach	Wallicher Landstraße	Auffahrt auf vorhandenen Radweg aus Richtung Kerspleben kommend erschwert (unlogischer Umweg nötig)			X		abschleifen/absenken (=>0)	
30-002	Vieselbach	Sömmerdaer Str.	fakultativer Radweg nach Hochstedt ist gefährlich (siehe auch unter 43-001)	X				Radweg ausbauen	
31-001	Linderbach	Linderbacher Straße	Radfahrer an Ampel aus Richtung Büßleben in Richtung GLOBUS-Markt rechts Platz einräumen	X		X		Schutzstreifen einrichten (Sanierung Straße notwendig!) und ausweisen	
32-001	Büßleben	Bei den Froschäckern	Auffahrt auf vorhandenen Radweg aus Richtung Linderbach (GLOBUS) kommend erschwert (hohe Bordkante), weitere Bordkante an SHELL-Tankstelle			X		abschleifen/absenken (=>0)	
32-002	Büßleben	straßenbegleitender Radweg an B7 bei Einfahrt GVZ	Oberflächenschäden		X			sanieren	
33-001	Niedernissa	Vor dem Zeckensee	Poller unnötig eng aufgestellt	X				ändern!	
34-001	Windischholzhausen	Hinterm Schulgarten	überflüssiger und unmarkierter Betonpoller					Betonpoller entfernen oder gut markieren	
34-002	Windischholzhausen	Am Urbicher Kreuz	Poller nicht ausreichend markiert	X				besser markieren	
34-003	Windischholzhausen	Schellrodaer Straße	Unmarkiertes Schild auf dem Radweg	X				besser markieren	
34-004	Windischholzhausen	Schellrodaer Straße (bei Märchensiedlung)	Bordkante an Einfahrt in vorgeschriebenen Radweg noch zu hoch (ungünstiger Winkel), insbesondere bei Nässe gefährlich			X		Bordkante auf 0 absenken oder Führung verändern (Einfahrt später anordnen)	
34-005	Windischholzhausen	Schellrodaer Straße (bei Märchensiedlung)	Schild zugewachsen				X		
34-006	Windischholzhausen	Schellrodaer Straße (bei Märchensiedlung)	Radweg auch in Gegenrichtung				X	Zusatzschild fehlt	
34-007	Windischholzhausen	Schellrodaer Straße (bei Märchensiedlung)	kürzester bekannter Radweg (und zugleich Sackgasse) – nette Randnotiz, ausnahmsweise kein wirkliches Problem				X	falls mal ein gebrauchtes Schild gesucht wird...	
34-008	Windischholzhausen	Schellrodaer Straße (bei Märchensiedlung)	ab hier dann keine Radwegebeschilderung (nicht mal „frei“)				X	entweder Rad frei oder?	
35-001	Egstedt	Forststraße	Qualität Pflasterabschnitte für Radverkehr unschön, Abschreckung für Freizeitverkehr	X				Sanierung Radstreifen mit Spritzasphalt?	
35-002	Egstedt	Ortseingang aus Richtung Bechstedt-Wagd	keine Fortsetzung straßenbegleitender Radweg durch den Ort			X	?	Schaffung Radweg auch durch den Ort bis Anbindung nach Erfurt	
36-001	Waltersleben	Zuwegung Möbel HÖFFNER an B4	Absperrgitter nicht ausreichend markiert	X				besser markieren	
37-001	Molsdorf	Ortseingang aus Richtung Süden	Straßenzustand schlecht, Führung Gera-Radweg auf dieser Straße	X				bis zur BUGA noch sanieren	
37-002	Molsdorf	verschiedene landwirtschaftliche Wege	Zusatzschild „Rad frei“ fehlt, teilweise unterschiedlich auf dem gleich Weg (Hin-/Rückweg!)				X	freigeben!	
37-003	Molsdorf	Schloß Molsdorf	vor dem Schloss sehe ich keine Fahrradständer?!					X	
40-001	Alach	außerhalb	keine brauchbaren Radwege nach Salomonsborn oder Töttelstädt			X		Radweg ausbauen	
41-001	Tiefthal	Ortseingang aus Richtung Kühnhäusern	Gefahrlose Überfahrt über Brücke zum Kühnhäuser Weg (Vermeidung Hauptstraße) nicht möglich, Bordkanten zu hoch			X	X	X	Übergang schaffen und als Radroute anbieten
42-001	Kühnhäusern	Kühnhäuser Straße	Radweg Richtung Mittelhausen unvollständig und teilweise fehlende Beschilderung; auch keine Anbindung Gewerbegebiet Riedfeld	X		X	X		sanieren, beschildern und Überfahrt Riedfeld schaffen
42-002	Kühnhäusern	Siedlung	keine ordentlich ausgebaute und erlaubte Durchgängigkeit für Radverkehr in Richtung Kühnhäuser Straße (zum Gera-Radweg)			X		X	Durchfahrt ohne Bordkanten schaffen
42-003	Kühnhäusern	Straße nach Tiefthal	kein Radweg in Richtung Tiefthal, bereits Unterquerung B4 ist unzureichend				X		Radweg schaffen
43-001	Hochstedt	Sömmerdaer Str.	(freiwilliger) Radweg vom Bahnhof Vieselbach zu schmal, Platten liegen nur auf dem Gelände auf, Sturz- und damit Verletzungsgefahr; siehe auch 30-002	X					Radweg ordentlich ausbauen

45-001	Sulzer Siedlung	Nödaer Weg / H.-Credner-Str.	Findling als Durchfahrtsperre – sehr gefährlich, oder?	X						entfernen und ggf. einen gut markierten Poller setzen
45-002	Sulzer Siedlung	Stotternheimer Str.	verschwenkte, zu enge Führung für eine Hauptroute						X	
45-003	Sulzer Siedlung	Stotternheimer Str.	Bordkante			X				abschleifen/absenken (=>0)
46-001	Urbich	Rudolstädter Str. 202	Ende Radweg eingeengt, keine sichere Abfahrt auf die Straße vor der Ausfahrt des Grundstücks möglich			X			X	Bordkante vor der Grundstückseinfahrt absenken (Warnung Autofahrer!) oder besser Benutzungspflicht ganz aufheben
46-002	Urbich	Am Urbach	Zwei Poller (zwar gut markiert) wo auch einer gereicht hätte, dadurch zu eng	X						Nur einen Poller mittig setzen
46-003	Urbich	Über den Krautländern; Radweg nach Linderbach	Durchfahrtsperre (Gitter) unmarkiert	X						besser markieren
48-001	Azmannsdorf	Unterführung Bahngleise	Konnten die Straßenlampen nicht oben an der Mauer befestigt werden...? (PS: und im Wahlkampf hängen da auch noch Plakate dran...!)							Umbau Beleuchtung - ja, es sind unterschiedliche Rechtsträger und dann geht es immer irgendwie nicht... Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
49-001	Rohda (Haarberg)	Autobahnzubringer „Haarberg“	Gelegentlich Radfahrer im Berufsverkehr auf vielbefahrener Hauptstraße => Konflikte						X	Radweg-Alternativen für Haarberg-Siedlung anbieten?
50-001	Salomonsborn	außerhalb	keine Radwege nach Marbach oder Alach, landwirtschaftlicher Weg hat schlechte Qualität und ist nicht freigegeben						X	Radwege schaffen
53-001	Wallichen	Ortseingang aus Richtung Vieselbach	schlechte Straßenqualität (Bestandteil „Städtekette“)		X					sanieren
Anzahl				114	57	104	101	109	14	
Abkürzungen (Kategorie-Spalten):				DB						D urchfahr t beschränkungen (Poller, Gitter, Steine, Schilder, Masten...)
damit man leicht danach filtern kann					OP					O berflächen p robleme (Schläglöcher, Pflaster, Schienenreste,...)
						BK				B ord k ante stört
							Führ.			Führung problematisch
								Schild		fehlende/unklare/widersprüchliche Beschilderung/Ampel
									FAA	F ahrrad a bstell a n a ge

Grün markierte Punkte waren Bestandteil der ersten Liste über den kommunalen Arbeitskreis Radverkehr im April 2018 (teilweise auch schon erledigt).